

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Московской области  
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Домодедово  
Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 17, т. 8(496)793-03-07, dogpn-5@mail.ru

г. Домодедово  
(место составления акта)

« 22 » июня 20 18 г.  
(дата составления акта)

16:43  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом**  
**муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 121**

По адресу/адресам: Московская область, город Домодедово, микрорайон Западный, улица  
Каширское шоссе, д. 112  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 121 от 15 июня 2018 года была проведена внеплановая, выездная  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ФГБУ "МФК Минфина России")  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 18 " июня 2018 г. с 12 час. 35 мин. до 16 час. 50 мин. Продолжительность 4 час. 15 мин.

" 19 " июня 2018 г. с 11 час. 20 мин. до 14 час. 20 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

" 20 " июня 2018 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 20 мин. Продолжительность 2 час. 10 мин.

" 22 " июня 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 42 мин. Продолжительность 1 час. 42 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/11 часов 10 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городскому округу Домодедово Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по  
Московской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Хлопов О.Б. 18.04.2018 г. 12 часов 35 минут  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
с органами прокуратуры необходимости в согласовании нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Башлыков Николай Анатольевич, инспектор отдела надзорной  
деятельности - государственный инспектор городского округа Домодедово по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации, выдавшего свидетельство)

Вход. № 899  
"26" 06 2018г.



При проведении проверки присутствовали: Хлопов Олег Борисович, руководитель ФГБУ "МФК Минфина России", Пентегов Николай Николаевич, ведущий специалист по безопасности (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

предупредительному ремонту системы противодымной защиты в корпусе «Клуб-столовая», корпусе «Севостополь», (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 63). Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности установки системы противодымной защиты, с оформлением соответствующих актов проверки. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61). Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний зданий ФГБУ "МФК Минфина России". (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 24). Декларация пожарной безопасности не разработана и не зарегистрирована в соответствии с требованиями норм. (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91, в ред. Приказов МЧС России от 26.03.2010 N 135, от 21.06.2012 N 350). Руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства. (Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями) п. 36, п. 37). Не проводится противопожарный инструктаж администрацией организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работникам организации. О проведении первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не делается. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 3, Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 6, п. 10). Не очищена в северо-восточной части (близ гаражей) территория объекта от сухой растительности, порубочных остатков. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 77). Не определены и не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 20). Не проведена своевременная огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения административного здания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21). Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21). Поэтажные планы эвакуации не соответствуют ГОСТ по графическим исполнениям обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов. На планах эвакуации людей обозначение путей эвакуации не соответствует фактическому месту их расположения и требованиям норм (не обозначены все эвакуационные пути; основной путь эвакуации обозначен штрихпунктирной линией) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390



п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 раздел 6.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.7). На объекте с ночным пребыванием людей (корпус «Санкт-Петербург», корпус «Екатеринбург», корпус «Казань», корпус «Владивосток») не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 8). Не обеспечивается (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 10). Часть огнетушителей, установленных в здании корпуса «Владивосток», находятся в неисправном состоянии (истек срок использования). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 70, п. 478). В здании корпуса «Владивосток» пожарный рукав и пожарный ствол не размещаются в навесных пожарных шкафах из негорючих материалов (пожарный шкаф выполнен из древесины). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57). В центральной лестничной клетке (под лестничными маршами) здания корпуса «Владивосток» устроены кладовые, где хранятся горючие материалы. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 23 «к»). Эвакуационные выходы с корпуса «Казань», ведущих непосредственно наружу, не обозначены световым оповещателями "Выход". (СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 5.3). Двери лестничной клетки в здании корпуса «Казань» не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях корпуса «Казань» (кладовые) менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2, п. 1, ст. 6, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6). Ковровые дорожки, расположенные в коридорах корпуса «Екатеринбург» не закреплены к полу. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 39). Двери центральной лестничной клетки в корпусе «Екатеринбург» не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Центральный эвакуационный выход с первого этажа здания корпуса «Екатеринбург», ведущий непосредственно наружу, не обозначен световым оповещателями "Выход". (СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 5.3). Настенные звуковые оповещатели в корпусе «Сочи» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности п. 4.4). Двери лестничной клетки в корпусе «Севастополь» не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Ковровые дорожки, расположенные в коридорах корпуса «Клуб-столовая» не закреплены к полу. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 39). Речевые оповещатели в помещениях корпуса «Клуб-столовая», корпус «Сочи» не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1, ст. 84, п. 4). Настенные звуковые оповещатели в корпусе «клуб-столовая» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней



части оповещателя менее 150 мм.). (СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности п. 4.4). Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) различными инженерными и технологическими коммуникациями в здании корпуса «Клуб-столовая». (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 22). Лестничная клетка в корпусе «Севостополь» не соответствует требованиям норм (не соответствует ширина выхода и лестничного марша, не имеет световых проемов в наружной стене). (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4.1, п. 4.4.7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 в ред. от 09.12.2010)). Двери отделяющие коридор от лестничной клетки в корпусе «Сочи» не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Первичные средства пожаротушения в корпусе «Сочи» используются не по назначению (фиксируют дверь лестничной клетка на третьем этаже корпуса). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 486, п. 36 «г»). Настенные звуковые оповещатели в корпусе «Сочи» располагаются в нарушении требований норм (расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности п. 4.4). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в корпусе «Санкт-Петербурге», «Калининград» превышает 20 метров. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 474). Высота второго эвакуационного выхода с лестничной клетки корпуса «Санкт-Петербург» непосредственно на улицу менее 1,9 м (1,78 м) (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171 в ред. от 09.12.2010)). Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре в корпусе «Санкт-Петербург». Речевые оповещатели на 3-м этаже корпуса не работают. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61). Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в корпусе «Санкт-Петербург» не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (работа системы оповещения при сработке пожарной сигнализации в течении 30 секунд). (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 7 ст. 84). Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре в корпусе «Калининград». (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61). Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре в корпусе «Москва». Речевые оповещатели на 2-м этаже корпуса не работают. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61). Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре в корпусе «Казань». Оповещатели на 2-м этаже корпуса не работают. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61). Двери отделяющие коридор от лестничной клетки в корпусе «Санкт-Петербург» не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Двери отделяющие коридор от лестничной клетки в корпусе «Калининград» не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного



режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях корпуса «Калининград» менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2, п. 1, ст. 6, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6). Не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) различными инженерными и технологическими коммуникациями в здании корпуса «Москва». (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 22). Техническое помещение (вентиляционная, серверная) в здании корпуса «Москва» используются для хранения горючих материалов (мебель). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 23 «б»). Двери лестничной клетки корпуса «Москва» не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). Расстояние от извещателей до электросветильников в подвальной этаже корпуса «Москва» менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2, п. 1, ст. 6, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6). В технических помещениях подвального этажа корпуса «Москва» хранятся различные горючие вещества и материалы. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 23 «б», «г»). На всей территории отсутствуют соответствующие указатели по направлению движения к пожарным гидрантам (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178 в ред. от 09.12.2010). На путях эвакуации (коридорах, лестничных клетках, фойе) спальных корпусов применяются не допустимые материалы с недопустимой пожарной опасностью (ковровые дорожки, ковры). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 п.1 ч.2; ст.6 ч.1, ст. 134, табл. 28; СП 1.13130 2009, п. 4.3.2, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25\*). В помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 58). На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 58). Не организовано проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводной линии водомерных устройств, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 59). Расстояние от извещателей до электросветильников в помещениях фитнес зала менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2, п. 1, ст. 6, ч. 1, ст. 4, ч. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6). При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления в помещениях фитнес-зала расстояние между ними составляет менее 50 мм. (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.8). Часть огнетушителей, установленных в здании столовой, находятся в неисправном состоянии (истек срок использования). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 70, п. 478).



Двери лестничной клетки здания столовой не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 «г»). СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.2.7). В помещении установки приемно-контрольных приборов автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре спальных корпусов отсутствует дежурный персонал с круглосуточным пребыванием при этом не обеспечивается раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. (ст. 4, п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.5 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования). Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 50).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
не выявлено

нарушений не выявлено --

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение № 121 от 15 июня 2018 года
2. Предписание № 121/1/55 от 22.06.2018 г.
3. Копия приказа № 1733 л/с от 27.11.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ /Н.А. Башлыков/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Хлопов Олег Борисович,  
Руководитель ФГБУ "МФК Минфина России"

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» июня 2018 г. ✓

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_